

# REDUTORES A ROSCA SEM FIM - DUPLA REDUÇÃO

## FORMAS CONSTRUTIVAS

1H1	1H2	1H3	1H4	1H5	1H6	1V1	1V2	1V3	1V4	1V5	1V6
2B1	2B2	2B3	2B4	2C1	2C2	2C3	2C4	2V1	2V2	2V3	2V4
3C1	3C2	3C3	3C4	3V1	3V2	3V3	3V4	3B1	3B2	3B3	3B4
4V1	4V2	4V3	4V4	4C1	4C2	4C3	4C4	4V5	4V6	4V7	4V8
5H1	5H2	5H3	5H4	5H5	5H6	5V1	5V2	5V3	5V4	5V5	5V6
6H1	6H2	6H3	6H4	6V1	6V2	6V3	6V4	<b>POSIÇÃO PARA BRAÇO DE TORÇÃO</b>			
								1	3	5	7
								2	4	6	8